



Untersuchungsbericht

Berichtsdatum 14.03.2011

Unternehmen Paul Baumgartner
Adresse Schreinerei - Fensterbau
3672 Oberdiessbach

Kunde Familie Zumbrunn
Adresse Sonnenstrasse 34
Oberdiessbach

Thermograf Baumgartner Ansprechpartner




Bild- und Objektparameter

Kameramodell FLIR i60
Bilddatum 04.03.2011 08:52:37
Bildname IR_0058.jpg
Emissionsgrad 0.96
Reflektierte Temperatur 17.0 °C
Objektstand 1.0 m

Textkommentare

Messpunkt 1 Bosen 13.5°
Messpunkt 2 Wand 14.3°
Messpunkt 3 Rahmenecke Türe 11.0°

RH1 43%
Air2 18.0 °C

Beschreibung

Kellerzimmer Ecke Balkontüre
Heizungsrohr im Boden



Untersuchungsbericht

Berichtsdatum 14.03.2011

Unternehmen Paul Baumgartner
Adresse Schreinerei - Fensterbau
3672 Oberdiessbach

Kunde Familie Zumbrunn
Adresse Sonnenstrasse 34
Oberdiessbach

Thermograf Baumgartner Ansprechpartner




Bild- und Objektparameter

Kameramodell	FLIR i60
Bilddatum	04.03.2011 08:54:19
Bildname	IR_0060.jpg
Emissionsgrad	0.96
Reflektierte Temperatur	17.0 °C
Objektstand	1.0 m

Textkommentare

Messpunkt 1	9.7°
Mauerecke	
Messpunkt 2	14.9°
Täferwand	
Messpunkt Decke	13.5°

RH1	43%
Air2	17.5 °C

Beschreibung

Kellerzimmer Ecke Fenster



Untersuchungsbericht

Berichtsdatum 14.03.2011

Unternehmen Paul Baumgartner
Adresse Schreinerei - Fensterbau
3672 Oberdiessbach

Kunde Familie Zumbrunn
Adresse Sonnenstrasse 34
Oberdiessbach

Thermograf Baumgartner Ansprechpartner




Bild- und Objektparameter

Kameramodell	FLIR i60
Bilddatum	04.03.2011 08:55:07
Bildname	IR_0061.jpg
Emissionsgrad	0.96
Reflektierte Temperatur	17.0 °C
Objektabstand	1.0 m

Textkommentare

Messpunkt 1 Ecke	7.3°
Messpunkt Wand	13.6°

Beschreibung

Zimmerecke hinten